

معدّات تجهيز التبن Matériel de Fenaison



pmat

مترسة تسويق المعدات والآلات الفلاحية
EPE - PMA TRADING - SPA

في خدمة الفلاحة
Au service de l'agriculture

محشة جانبية - Faucheuse latérale

TYPE : LATÉRALE À UNE SEULE LAME, PORTÉE		من طراز جانبية ذات شفرة واحدة، محمولة	
Largeur de travail	1800 mm	عرض العمل	1800 مم
Hauteur de coupe	20 à 100 mm	عدد الأذرع	من 20 إلى 100 مم
Régime PDF	540 Tr/min.	سرعة مأخذ القوة	540 د\دق
Puissance nécessaire	29 Kw/40 CV	القوة اللازمة	29 كيلوواط\40 حص
poids	170 Kg	الوزن	170 كغ

ممشاط دوار - Giro-Andaineur

TYPE : À TOUPILLE, PORTÉ		من طراز مجهز بدوامية، محمول	
Largeur de travail	2500 mm	عرض العمل	2500 مم
Nombre de bras	8	عدد الأذرع	8
Nombre de dents	3 dents doubles	عدد الأسنان	3 أسنان مزدوجة
Régime PDF	540 Tr/min.	سرعة مأخذ القوة	540 د\دق
Puissance nécessaire	29 Kw/40 CV	القوة اللازمة	29 كيلوواط\40 حص
Pneumatiques	3.5-6 4PR	العجلات	4PR 3.5-6
poids	262 Kg	الوزن	262 كغ

جامعة ضاغطة - Ramasseuse-Pressé

TYPE : À BALLE PARALLÉLÉPIPÉDIQUE		من طراز ذات حزمة متوازية السطوح	
Densité des balles	150 kg/m ³ paille	كثافة الحزمة	150 كغ\م ³ للبتن
Balles réglables	De 400 à 1100X460X360 mm	الحزم قابل للضبط	من 400 إلى 1100X460X360 مم
Dispositif de ramassage	Pick-up	جهاز الجمع ذو قضبان	الجامع
Largeur de ramassage	1500 mm	عرض الجمع	1500 مم
Dispositif d'alimentation	4 ameneurs	جهاز التغذية	ذو 4 جواذب
Dispositif de pressage par piston à mouvement alternatif rectiligne		جهاز الضغط بمكبس منزلق ذو حركة متناوبة	
Vitesse du piston	75 Cps/min.	سرعة المكبس	75 دقة\دق
Dispositif de liage	Noueur ou torsadeur	جهاز الربط	بالسلك أو بالخيط
Rendement maximum	1400 Kg/h	أقصى مردود	1400 كغ\سا
Pneumatiques	G 10.0/80-12 4PR D 5.50-15/165 15	العجلات	العجلة اليسرى 10.0/80-12 4PR العجلة اليمنى 5.50-15/165 15
COTES		القياسات	
Longueur	4185 mm	الطول	4185 مم
Largeur	2480 mm	العرض	2480 مم
Hauteur	1550 mm	الارتفاع	1550 مم
Poids	1060 Kg	الوزن	1060 مم

Direction Générale : 16, Rue Arab Si Ahmed, Birkhadem BP 20, Alger - Algérie

Tél.: +213 21 55 27 54 à 57 Fax : +213 21 55 25 81 info@pmat-dz.com www.pmat-dz.com

PMAT Unité Centre : Tél.: 021 53 85 55 Fax : 021 53 83 21 - PMAT Unité Est : Tél.: 031 61 31 94/95 Fax : 031 63 16 11

PMAT Unité Ouest : Tél.: 041 46 57 36 Fax : 041 45 14 71 - PMAT Unité Sud : Tél.: 035 52 57 37 Fax : 035 52 30 22